

JANUARI 2011

80% VAN DE VLAAMSE BEDRIJVEN VERVANGT DE TEPELVOERINGEN TE LAAT!

In het voorjaar van 2010 namen bijna 300 Vlaamse melkveehouders deel aan de "Grote Mastitis Enquête" van het **M-team**. De eerste beschrijvende resultaten zijn beschikbaar. Via het **M-news** lichten we in de komende maanden enkele frappante en interessante zaken toe.



HET BELANG VAN TEPELVOERINGEN:

- De tepelvoering is het enige onderdeel van de melkmachine dat in directe aanraking komt met de koe – vergeet niet dat bacteriën uierontsteking veroorzaken door via het slotgat binnen te dringen.
- De kwaliteit en de eigenschappen van de tepelvoering hebben een grote invloed op het melkproces en dus indirect ook op de uiergezondheid.
- Versleten tepelvoeringen melken slecht en zitten gemakkelijk vol bacteriën.

VASTSTELLINGEN OVER TEPELVOERINGEN IN VLAANDEREN

- Op 90% van de Vlaamse bedrijven worden rubberen tepelvoeringen gebruikt, 10% gebruikt siliconen tepelvoeringen.
- 80% van de bedrijven vervangt de tepelvoeringen te laat.

CONCREET:

- Gebruik een type tepelvoering dat aangepast is aan uw bedrijf.
- Verzeker u ervan dat u niet met oude, versleten tepelvoeringen melkt:
 - rubberen tepelvoeringen moeten worden vervangen na 2500 melkbeurten
 - siliconen tepelvoeringen moeten worden vervangen na 7500 melkbeurten

Wil u weten na hoeveel dagen u de tepelvoeringen op uw bedrijf moet vervangen? Maak gebruik van de eenvoudige rekenmodule op de website van het **M-team** - [KLIK HIER](#) -

M-team, altijd paraat als het om uw melk gaat!

